



ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, ALAGOAS

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF WATER IN THE MUNICIPALITY OF SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, ALAGOAS

Maria Vitoria Rocha de Albuquerque

Giovanna Garcia Albernaz

Isabelle do Nascimento Costa

Bárbara Camboim Lopes de Figueirêdo

Sheilla Karynna Macedo de Almeida

Resumo: Cerca de 70% do corpo humano é constituído de água, sendo assim indispensável para a existência dos seres vivos. Isso indica que a ingestão diária de água demonstra uma necessidade de uma boa qualidade da mesma. O objetivo deste trabalho é indicar, comparar e quantificar os diferentes microrganismos presentes na água da torneira e na estação de tratamento nascente, avaliando o nível de contaminação da água que chega às residências no município de São Miguel dos Campos no estado de Alagoas. É necessário o controle de qualidade das águas consideradas próprias para o consumo, uma vez que, estas estão diretamente ligadas a patogenias relacionadas à provável contaminação nos reservatórios domiciliares ou na possível falta de fiscalização do tratamento da água. Os resultados obtidos com a análise microbiológica, observou-se que 60% das amostras foram satisfatórias para o consumo humano, estando de acordo com os padrões de potabilidade exigido pela vigilância sanitária e 40% das amostras encontram-se insatisfatórias, tendo presença de coliformes totais. É notável a importância da fiscalização da qualidade da água distribuídas às residências do município de São Miguel dos Campos, Alagoas, sendo necessária a identificação da forma pela qual está ocorrendo a contaminação da água.

Palavras-Chave: Microrganismo; controle de qualidade; coliformes fecais.

Abstract: About 70% of the human body is made up of water, thus indispensable for the existence of living beings. The objective of this work is to indicate, compare and quantify the different microorganisms present in tap water and in the nascent treatment station, evaluating the level of water contamination that reaches the residences in São Miguel dos Campos, Alagoas. The results obtained with the microbiological analysis showed that 60% of the samples were satisfactory for human consumption, complying with the potability standards required by sanitary surveillance and 40% of the samples were unsatisfactory, with the presence of total coliforms.

Keywords: Microorganism; quality control; fecal coliforms.



1 INTRODUÇÃO

Cerca de 70% do corpo humano é constituído de água, sendo assim indispensável para a existência dos seres vivos. Isso indica que a ingestão diária de água demonstra uma necessidade de uma boa qualidade da mesma. A água doce é um recurso finito no mundo em que vivemos, no entanto, sua qualidade vem piorando devido ao aumento da população e a ausência de cuidados para a preservação (SILVA et al., 2015).

Para garantir que a água esteja dentro dos parâmetros aceitáveis para o consumo humano necessita, obrigatoriamente, passar por um tratamento (BRASIL, 2010). Contudo, podem adquirir vários tipos de doenças que poderiam ser evitadas, se elas tivessem o benefício da água potável, que é um direito de todos e dever do Estado (FIOCRUZ, 2014).

Ao ter acesso ao tratamento de água e esgoto, a população tem a oportunidade de minimizar os efeitos de uma possível contaminação por agentes patogênicos, em que o veículo transmissor seja a água. É de extrema importância a consciência de que o consumo da água contaminada pode trazer consequências graves à saúde, podendo levar a óbito aqueles que estão mais susceptíveis às doenças (DUARTE, 2015).

Em estudos recentes, estima-se que aproximadamente 12 milhões de pessoas morrem anualmente com problemas relacionados à qualidade da água. No Brasil, esse problema não é diferente, uma vez que os registros do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram que 80% das internações hospitalares do país são devido a doenças de veiculação hídrica (MORATO et al., 2015).

A água que é considerada potável não deve comportar microrganismos patogênicos e deve estar isento de bactérias indicadoras de contaminação fecal, onde os indicadores deste tipo de contaminação são considerados como bactérias de referência as do grupo coliforme. Neste grupo de bactérias, a principal representante chama-se *Escherichia coli* (FUNASA, 2013), podendo incluir *Enterobacter* *Klebsiella* (SANTOS et al., 2014). A *E. coli* é comumente encontrada no trato intestinal de animais de sangue quente. Uma vez encontrada na água de consumo, demonstra que a higiene desse reservatório pode estar comprometida (ROCHA et al, 2010).

A portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde informa que a água para consumo humano deve estar inexistente de bactérias heterotróficas, *E. coli* e coliformes totais, sendo neste último, obrigatória ausência do mesmo em 100ml de amostra na saída do tratamento.

O Brasil, apesar de deter 12% da água disponível no planeta, sofre com problemas graves de saneamento básico, que inclui serviços como abastecimento de água e esgoto. Entre 1999 e 2008 mais de 10 mil pessoas ficaram doentes no Brasil, pelo consumo de água contaminada. Os dados do Ministério

